


## Freihandübungen, skizzieren: Handlungsanweisungen

Skizzieren Sie freihändig, nur mit dem Bleistift.

ohne Hilfsmittel wie Lineal, Anschlagkante und Radiergummil

Das bedeutet dass die Linien unregelmäßig und nicht gerade sind - die Skizze lebt.

- 1, Teilen Sie die Höhe der Zeichenfläche in 4 möglichst gleich große Teile.
- 2, Teilen Sie die Breite der Zeichenfläche in 2 möglichst gleich große Teile.
- 3, Heben Sie die Umrandung der so entstandenen 8 Felder stärker heraus.
- 4, Füllen Sie das erste Feld mit waagrechten, parallelen Linien in einem Abstand von ca. 5mm aus.
- 5, Das zweite Feld füllen Sie mit einer Schraffur von ca. 45°.
- 6, Im dritten Feld bilden waagrechte und senkrechte Linien ein quadratisches Raster, ca. 5x5mm.
- 7, Im vierten Feld sollen sich mindestens 15 einzelne, rechtwinkelige Dreiecke auf der Fläche verteilt befinden.
- 8, Füllen Sie das fünfte Feld mit der Stahlbetonschraffur - 45°-Linien abwechselnd als Volllinie und als Strichlinie.
- 9, Im sechsten Feld erzeugen Sie ein Flechtmuster mit einem quadratischen Raster, ca. 10x10mm. 
- 10, Das siebte Feld füllen Sie mit mindestens 10 verschieden großen Kreisen.
- 11, Im achten Feld zeichnen Sie eine Sonne die gerade am Horizont verschwindet und ihre mindestens 20 Strahlen ausschickt.


AHA Zimmerer 304 23. 11. 17

## Freihandübungen, skizzieren: Handlungsanweisungen

Skizzieren Sie freihändig, nur mit dem Bleistift.

ohne Hilfsmittel wie Lineal, Anschlagkante und Radiergummil

Das bedeutet dass die Linien unregelmäßig und nicht gerade sind - die Skizze lebt.

- 1, Teilen Sie die Höhe der Zeichenfläche in 4 möglichst gleich große Teile.
- 2, Teilen Sie die Breite der Zeichenfläche in 2 möglichst gleich große Teile.
- 3, Heben Sie die Umrandung der so entstandenen 8 Felder stärker heraus.
- 4, Füllen Sie das erste Feld mit waagrechten, parallelen Linien in einem Abstand von ca. 5mm aus.
- 5, Das zweite Feld füllen Sie mit einer Schraffur von ca. 45°.
- 6, Im dritten Feld bilden waagrechte und senkrechte Linien ein quadratisches Raster, ca. 5x5mm.
- 7, Im vierten Feld sollen sich mindestens 15 einzelne, rechtwinkelige Dreiecke auf der Fläche verteilt befinden.
- 8, Füllen Sie das fünfte Feld mit der Stahlbetonschraffur - 45°-Linien abwechselnd als Volllinie und als Strichlinie.
- 9, Im sechsten Feld erzeugen Sie ein Flechtmuster mit einem quadratischen Raster, ca. 10x10mm. 
- 10, Das siebte Feld füllen Sie mit mindestens 10 verschieden großen Kreisen.
- 11, Im achten Feld zeichnen Sie eine Sonne die gerade am Horizont verschwindet und ihre mindestens 20 Strahlen ausschickt.

AHA Zimmerer 304 23. 11. 17