


Rechengänge bzw. Rechenansätze aufschreiben!

5 Stahlbetonstütze: Gegeben ist der Querschnitt einer Stütze.  
Deckenoberkante -0,62, Deckenunterkante -4,15.  
Berechnen Sie das Betonvolumen und die Schalungsfläche.


DUK -0,62  
DOK -4,15



3P

6 Stahlbetonstütze: Gegeben ist der Querschnitt einer Stütze.  
Deckenoberkante -0,30, Deckenunterkante +3,07.  
Berechnen Sie das Betonvolumen und die Schalungsfläche.


DUK +3,07  
DOK -0,30



3P

7 Stahlbetonstütze: Gegeben ist der Querschnitt einer Stütze.  
Deckenoberkante +5,94, Deckenunterkante +8,62.  
Durchbruch, Aussparung: 15/30.  
Berechnen Sie das Betonvolumen und die Schalungsfläche.

DUK +8,62  
DOK +5,94



3P